

Sayfa : 1 / 16
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İzmir Çiğli		
Bayi Adres	Ataşehir Mh. 8229/1 sokak No:38 Odin İş Merkezi Çiğli/İzmir		
Bayi Telefon	+905385107300		
Bayi HYB No	35-HYB-7185		
Rapor Numarası	3697102	Tarih	06.02.2025
Ekspertiz Paketi	BOLD CLASS	Paket Tutarı	-
Plaka	34CEN935	Şasi	VF15R486A63143077
KM	56,695	Yıl	2019
Marka	RENAULT	Model	CLİO
Yakıt Tipi	Dizel	Motor Gücü	55 KW - 74 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	K9KE628R329816
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ	Ad Soyad	SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	4811249281
Telefon	5352514535	Telefon	5352514535



- VF15R486A63143077 şasi numaralı araca ait ekspertiz rapordur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 16 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu Rapor Osman Cömert Ataşehir Mh. 8229/1 sokak No:38 Odin İş Merkezi Çiğli/İzmir ÇiğliV.D TC:24752101136 GSM:(538) 510 73 00 tarafından düzenlenmiştir



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Ekspertiz işleminde aracın motor ve şasi numarası ile kilometre değeri doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**

	PLAKA 34CEN935	MÜŞTERİ AD SOYAD : SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ	BAYİ KAŞE/İMZA
--	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Şanzıman Vites Geçişleri	İyi
3. 4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2
4. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
5. Motor Yağ Kaçağı	Yok
6. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
7. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
8. Direksiyon Yağ Durumu	İyi
9. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
10. Motor Kısımında Ses	Yok
11. Turbo Sistemi	Sağlam/Devreye Giriyor
12. Turbo Yağ Kaçağı	! Hortumlardan Kaçırıyor
13. Enjektörler	Kaçak Yok
14. Radyatör Peteği	Sağlam
15. Klima Soğutma Boruları	Sağlam
16. Motor Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
17. Klima Soğutma Peteği	Sağlam
18. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
19. İnterkol Peteği	Sağlam
20. İnterkol/Turbo Boruları	Sağlam

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME

2

18

PERİYODİK BAKIM YAPILMALI MOTOR YAĞI KİRLİ TURBO HORTUMDA YAĞ KAÇAĞI VAR MOTOR TEMİZLİĞİ YAPILMALI



PLAKA
34CEN935

MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ
DÜNYASI KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

21. Şaft	İyi
22. Aks	Sağlam
23. Akslar	Sağlam
24. Amortisörler	Sağlam
25. Arka Balatalar	Kampana
26. Ön Balatalar	! Zayıf
27. Arka Diskler	Kampana
28. Ön diskler	! Çizik/Torna Gerekli
29. Direksiyon Pompası	İyi
30. Direksiyon Kutusu	Sağlam
31. Fren Hortumları	Sağlam
32. Egzoz Sistemi	! Paslı
33. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Yok
34. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
35. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
36. Motor Kartier Muhafazası	! Hasarlı/Kırık
37. Direksiyon Kırıkları	İyi
38. Alt Rotiller	Sağlam
39. Rot Başları	! Orta
40. Rot Milleri	Orta
41. Ön Salıncaklar	İyi
42. Arka Salıncaklar	İyi
43. Dingil Burçları	İyi
44. Amortisör Üst Takozları	İyi
45. Motor Takozları	İyi
46. Viraj Z Rotları	İyi
47. Tekerlek Bilyaları	Sağlam
48. Ön Düzende Ses	Yok
49. Arka Düzende Ses	Yok

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

5

24

KRANK KEÇE TERLEME ARKA SOL AMORTİSÖR PATLAK



PLAKA
34CEN935


MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ
DÜNYASI KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	55 KW - 74 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	52 KW - 70 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 94

50. Debriyaj Bilyalarında Ses	Yok
51. Debriyaj Baskı Balataları	İyi
52. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
53. Şarj Dinamosu	İyi
54. Krank Keçeleri	Sağlam
55. Yakıt Kaçağı	Yok
56. Yakıt Sistemi	İyi

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME

7



PLAKA
34CEN935

MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ
DÜNYASI KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

FREN TEST KONTROL



57. Sağ Ön Fren Değerleri	Pozitif
58. Sol Ön Fren Değerleri	Pozitif
59. Sağ Arka Fren Değerleri	Pozitif
60. Sol Arka Fren Değerleri	Pozitif
61. El Freni Değerleri	Pozitif


FREN TEST KONTROL DEĞERLENDİRME

5

	PLAKA 34CEN935	MÜŞTERİ AD SOYAD : SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

SÜSPANSİYON TEST SONUCU




62. Sol Arka Süspansiyon	Pozitif
63. Sağ Arka Süspansiyon	Pozitif
64. Sol Ön Süspansiyon	Pozitif
65. Sağ Ön Süspansiyon	Pozitif

SÜSPANSİYON TEST SONUCU DEĞERLENDİRME	4
---------------------------------------	---

	PLAKA 34CEN935	MÜŞTERİ AD SOYAD : SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

YANAL KAYMA TEST SONUCU



66. Yanal Kayma Değerleri

Pozitif

YANAL KAYMA TEST SONUCU DEĞERLENDİRME

1



PLAKA
34CEN935

MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ
DÜNYASI KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

İÇ KONTROL

67. Sağ Ön Kapı Döşemesi	! Deforme
68. Sol Ön Kapı Döşemesi	! Deforme
69. Sağ Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
70. Sol Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
71. Göstergeler Ön Panel	Sağlam
72. Torpido Ön Panel	Sağlam
73. Torpido Kapağı	Sağlam
74. Direksiyon Simidi	! Yıpranmış
75. Dikiz Aynası	Sağlam
76. Tavan Döşemesi	! Kirli
77. Sağ Ön Güneşlik	Sağlam
78. Sol Ön Güneşlik	Sağlam
79. Klima / Hava Üfleme Izgaraları	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
80. Sağ Ön Koltuk Döşemesi	! Kirli
81. Sol Ön Koltuk Döşemesi	! Sigara Yanığı
82. Arka Koltuk Döşemesi	! Yırtık / Çatlak Mevcut
83. Gaz Pedal Lastiği	Sağlam
84. Fren Pedal Lastiği	Sağlam
85. Debriyaj Pedal Lastiği	Sağlam

İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME

7

12

DETAYLI TEMİZLİK TAVSİYE SAĞ ÖN PASPAS YOK SOL PASPAS YIRTIK

CAM KONTROLLERİ

86. Ön Cam	! Kırık/Çatlak (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
87. Sağ Ön Yolcu Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
88. Sağ Arka Yolcu Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
89. Sol Ön Şoför Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
90. Sol Arka Yolcu Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
91. Arka Cam	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))

CAM KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

1

5



PLAKA

34CEN935

MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ

DÜNYASI KONUT YAPI

KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

DIŞ KONTROL

92. Sağ Dış Ayna	Sağlam
93. Sol Dış Ayna	Sağlam

DIŞ KONTROL DEĞERLENDİRME	2
---------------------------	---

DIŞ AYDINLATMA KONTROL

94. Sağ Far Ayağı	Sağlam
95. Sol Far Ayağı	Sağlam
96. Sağ Ön Far	Çalışıyor
97. Sol Ön Far	Çalışıyor
98. Sağ Stop	Çalışıyor
99. Sol Stop	Çalışıyor
100. Sağ Ön Sinyal Lambası	Sağlam
101. Sol Ön Sinyal Lambası	Sağlam
102. Sağ Arka Sinyal Lambası	Sağlam
103. Sol Arka Sinyal Lambası	Sağlam

DIŞ AYDINLATMA KONTROL DEĞERLENDİRME	10
--------------------------------------	----

SAĞ DIŞ AYNA SİNYALİ KIRIK

	PLAKA 34CEN935	MÜŞTERİ AD SOYAD : SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

LASTİK KONTROLLERİ

104. Sağ Ön Lastik Havaşı	İyi
105. Sağ Arka Lastik Havaşı	İyi
106. Sol Ön Lastik Havaşı	İyi
107. Sol Arka Lastik Havaşı	İyi
108. Stepne Lastik Havaşı	İyi
109. Sol Arka Lastik Dış Kalınlığı	3 mm üzeri / Normal
110. Sol Ön Lastik Dış Kalınlığı	3 mm üzeri / Normal
111. Sağ Arka Lastik Dış Kalınlığı	3 mm üzeri / Normal
112. Sağ Ön Lastik Dış Kalınlığı	3 mm Üzeri / Normal
113. Sol Ön Lastik Durumu	Sağlam
114. Sol Arka Lastik Durumu	Sağlam
115. Sağ Ön Lastik Durumu	Sağlam
116. Sağ Arka Lastik Durumu	Sağlam
117. Stepne Lastik Durumu	Sağlam

LASTİK KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

14

LASTİKLER 2023 TARİHLİ



PLAKA
34CEN935

MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ
DÜNYASI KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi: 06.02.2025 | 13:27:16 - 14:35:26
Marka : RENAULT


Şasi No:
Model

VF15R486A63143077
CLİO / 2019

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	----------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
34CEN935

MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ
DÜNYASI KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

118. Sol Ön Şasi	Orijinal
119. Sağ Ön Şasi	! Şasi Ucu Ezik
120. Sağ Podye	Orijinal
121. Sağ Ön Direk	Orijinal
122. Sol Podye	Orijinal
123. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
124. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
125. Sağ Üst Direk	! Lokal Boyalı
126. Sol Üst Direk	Orijinal
127. Sol Ön Direk	Orijinal
128. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
129. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
130. Sol Alt Marşpiyel	! Ezik
131. Sağ Alt Marşpiyel	! Boyalı/Ezik
132. Ön Panel	Plastik
133. Arka Panel	Orijinal
134. Ön Tampon	! Boyalı
135. Arka Tampon	! Boyalı
136. Taban Sacı	! Kapalı Aksam Bakılamadı
137. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
138. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
139. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
140. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
141. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
142. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
143. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
144. Güneş Yanığı	Yok
145. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var


BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	8	20
---	---	----

*ÖN-ARKA TAMPONDA ÇİZİKLER VAR*SAĞ ÖN PLASTİK ÇAMURLUK BOYALI*

	PLAKA 34CEN935	MÜŞTERİ AD SOYAD : SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Lokal Boyalı	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	Şasi Ucu Ezik:1



PLAKA
34CEN935

MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ
DÜNYASI KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34CEN935	MÜŞTERİ AD SOYAD : SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	06.02.2025 13:27:16 - 14:35:26	Şasi No:	VF15R486A63143077
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

KM SORGU

Araç Şasi	VF15R486A63143077
-----------	-------------------

#	Araç	Plaka	Şase	KM	Tarih
1	RENAULT R	34CEN935	*****	20.367,00	28.03.2022
2	RENAULT R	34CEN935	*****	52.797,00	29.03.2024

* Sisteme yansımayan bilgilerden firmamız sorumlu değildir.


*Sorgulama hizmeti, PTT A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 24.07.2013 tarihinden sonraki TüvTürk muayene kayıtları ile sınırlıdır.

*Sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulmaktadır. 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır.

	PLAKA 34CEN935	MÜŞTERİ AD SOYAD : SINIRLI SORUMLU İŞ DÜNYASI KONUT YAPI KOOPERATİFİ	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi: 06.02.2025 | 13:27:16 - 14:35:26 Şasi No: VF15R486A63143077
Marka : RENAULT Model CLİO / 2019

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka 34CEN935

MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
25	2	31.07.2025	2,015.50 TL	0.00 TL	2,015.50 TL



PLAKA
34CEN935

MÜŞTERİ AD SOYAD

: SINIRLI SORUMLU İŞ
DÜNYASI KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

BAYİ KAŞE/İMZA